



HUSPOSTEN

Furumoen borettslag

August 2017

Kongsberg 23. August 2017

Kontroll av varmtvannsbereder

Vi har inngått avtale med Oso Hotwater AS om teknisk kontroll av varmtvannsberederne vi har på Furumoen.

Samtlige beredere ble skiftet ut i 2006, og vi har hatt ett tilfelle av overspenning som kan skyldes teknisk feil på berederne. Dette er en feil som er oppdaget på beredere som er knyttet til beredere av Super S serien med produksjonsnummer 8000502

Oso Hotwater har tilbudt seg å sette av dagene mandag 4. september og mandag 11. september for å gjennomføre denne kontrollen. De vil da besøke alle leilighetene

Ønsker du ikke å få den kontrollert fordi den er skiftet ut etter 2006 eller av andre grunner, send en melding til: furumoenbbl@hotmail.com eller en SMS til 48166223. Send gjerne meldingen innen fredag 1. september

Du kan selvsagt også legge en lapp i postkassa mi, eller ta direkte kontakt med meg i Sidensvansen 8a, eller på mobil 48166223, hvis du har spørsmål til dette

Med hilsen

Bernt Søråa
Styreleder