



HUSPOSTEN

Furumoen borettslag

August 2017

Kongsberg 4. september 2017

Kontroll av varmtvannsbereder del 2

Som tidligere meldt har vi inngått avtale med Oso Hotwater AS om teknisk kontroll av varmtvannsberederne vi har på Furumoen.

OSO Hotwater AS var på plass og begynte kontroll av varmtvannsberedere mandag 4/9, men det viste seg at det var såpass teknisk vanskelig å ta seg inn til berederen at de valgte etter avtale med meg om å avslutte kontrollen. De ønsket ikke å ta ned flere vegger, pga. fare for skade på vegg, lister osv.

De kommer etter avtale igjen mandag 11/9 men da må de som ønsker å få kontrollert sin bereder fjerne vegg i forkant.

De som da vil ha berederen kontrollert må melde dette til e-post: furumoenbbl@hotmail.com eller på sms til meg 48166223.

Du kan selvsagt også legge en lapp i postkassa mi, eller ta direkte kontakt med meg i Sidensvansen 8a, eller på mobil 48166223, hvis du har spørsmål til dette

Med hilsen

Bernt Søråa
Styreleder