



HUSPOSTEN

Furumoen borettslag

November 2017

Kongsberg 5 november 2017

Radonmåling 2

Det ble foretatt radonmålinger i 16 leiligheter vinteren 2017, og det ble registrert for høye verdier i 7 av disse.

Det er nå foretatt tiltak for å fjerne Radongasser fra disse leilighetene, og vi ønsker nå å foreta en ny kontrollmåling i samtlige enheter på Furumoen.

På baksiden finner dere ett registreringsskjema og en sporingsbrikke som skal plasseres **liggende fritt på hylle eller oppe på et skap i oppholdsrom i 1. etg.**

Den skal IKKE ligge inne i et skap, kott, eller under trappa. Da vil den gi feil målingsresultat.

Der skal den ligge fram til **1. mars**. Da kan den leveres med utfylt skjema til styreleder i Sidensvansen 8a.

Med hilsen

Bernt Søråa
Styreleder